



# StoPlex W

(Impression incolore en phase aqueuse)

## Description du produit

Régulateur de fond incolore en phase aqueuse à base de copolymères acryliques.

## Caractéristiques

Régule l'absorption du support.

Présente de bonne capacité de consolidation des fonds.

S'utilise également sur plâtre.

### Aspect

Transparent, légèrement jaunâtre.

Densité  
1,0

## Domaine d'utilisation

StoPlex W s'utilise en extérieur sur support brut ou peint avant la mise en œuvre d'une peinture ou d'un enduit.

### Limites d'utilisation

Ne pas appliquer sur des supports humides.

## Conditions de mise en œuvre

### Application

Le produit s'applique pur.

### Matériel

De préférence à la brosse

### Consommation

Environ 0,2 à 0,6 l/m<sup>2</sup>

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l'absorption et du relief du support.

### Température

La température ambiante et la température du support ne doivent pas être inférieures à +5°C et supérieures à +35°C.

### Temps de séchage

12 heures environ.

## Nettoyage de l'outillage

A l'eau, immédiatement après emploi.

## Mesures de sécurité

Se conformer à la fiche de données de sécurité.

## Forme de livraison

### Désignation et N° d'article

Conditionnement  
10 l - Art. N° 00861-001 et par palette de 600 l.  
Conditionnement  
20 l - Art. N° 00861-002 et par palette de 480 l.

## Stockage et transport

### Stockage

Au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons du soleil. Temps de conservation : un an emballage fermé. Les seaux entamés devront être utilisés rapidement.

### Transport

Se conformer à la fiche de données de sécurité.

## Assurances

Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez bien de la dernière version à jour sur le site Sto.

## Sto SAS

### Siège de Sto France

224 Rue Michel Carré  
CS. 40045  
95872 BEZONS Cédex  
Tél 01 34 34 57 00  
Fax 01 34 34 56 60

SAS au capital de 3 500 000 € - Siret : 302 571 732 00163 - RCS Pontoise 2004 B 00636 - APE 4673B

### Agences de :

#### Dijon

Tél 03 80 51 77 40  
Fax 03 80 54 01 31  
Z.I. Acti Sud  
5, rue Louis Lumière  
21160 MARSANNAY LA COTE

#### Lyon

Tél 04 72 79 41 90  
Fax 04 72 79 41 99  
Z.I. Mi-Plaine  
53 Chemin de Genas  
69800 ST PRIEST

#### Metz

Tél 03 87 54 12 20  
Fax 03 87 32 40 28  
Campus d'activité de la Maxe  
57140 LA MAXE

#### Mulhouse

Tél 03 89 53 22 82  
Fax 03 89 53 22 95  
5 Impasse des Crêtes  
Z.A. Jeune Bois  
68270 WITTENHEIM

#### Nancy

Tél 03 83 59 48 49  
Fax 03 83 59 48 50  
18 rue Emile Levassor  
Z.A. des Franclos  
54710 LUDRES

#### Paris

Tél 01 34 34 57 00  
Fax 01 34 34 56 60  
224 rue Michel Carré  
95870 BEZONS

#### Thonon

Tél 04 50 71 04 78  
Fax 04 50 71 88 66  
Route de l'Usine Bonatrais  
74140 SCIEZ

#### Strasbourg

Tél 03 88 19 27 08  
Fax 03 88 81 37 10  
Z.A. Vogealeu  
Rue du Château d'Angleterre  
BP 160  
67304 SCHILTIGHEIM Cedex

#### Usine de la Copechagnière

Tél 02 51 45 71 00  
Fax 02 51 41 40 97  
11 rue Pierre Rézeau  
85260 LA COPECHAGNIERE

#### Aubagne

Tél 04 42 18 39 40  
Fax 04 42 01 69 00  
Z.I. Les Paluds  
187 Avenue du Mistral  
13400 AUBAGNE

#### Bordeaux

Tél 05 56 07 42 40  
Fax 05 56 90 99 80  
11 Avenue Archimède  
33600 PESSAC

#### Rennes

Tél 02 23 61 19 10  
Fax : 02 99 22 85 10  
ZI Sud-Est  
7 rue de la Sauvaie  
35000 RENNES

#### Lille

Tél 03 28 76 16 60  
Fax 03 20 10 93 50  
ZA de la Broye  
Rue du Chauffour  
59710 ENNEVELIN

#### Tours

Tél 02 47 34 31 20  
Fax 02 47 34 37 30  
40 rue des Frères Lumière  
37170 CHAMBRAY LES TOURS

#### Rosny sous Bois

Tél 01 41 72 10 70  
Fax 01 48 12 81 25  
11 rue Joseph et Etienne de  
Montgolfier  
93110 ROSNY SOUS BOIS

#### Clermont Ferrand

Tél 04 73 99 47 50  
Fax 04 73 16 10 66  
ZAC des Claveloux  
2 rue Claude Burdin  
63100 CLERMONT FERRAND

#### Assistance Technique

Tel 0 820 04 20 44  
Fax 0 820 04 20 45  
sto.technique.fr@sto.com

#### Centre de Formation

Tel 0 820 30 27 30  
formation.fr@sto.com

#### Service Clients

Tel 0 820 20 27 20  
Fax 0 820 20 27 21